





SmartSafe
www.newsmartsafe.com



# Packing List

CE39

| No. | Name | Wireframe | QTY | Unit | P/N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Unit |  | 1 | pce | 606010635 |
| 2 | AC Power Cord |  | 4 | pcs | 505020229-AU<br>505020236-EU<br>505020237-US<br>505020238-UK |
| 3 | DC High Voltage Interface Plug |  | 1 | pce | 505020735 |
| 4 | Cell Voltage Acquisition Wire |  | 1 | pce | 505020736 |
| 5 | Cell Voltage Acquisition Wire |  | 1 | pce | 505020737 |
| 6 | E10 |  | 1 | pce | 606010619 |
| 7 | VCI |  | 1 | pce | 606010620 |
| 8 | HFT Test Cable |  | 1 | pce | 505020750 |
| 9 | OBD Ⅱ-16 |  | 1 | pce | 505040012 |
| 10 | Switching Power Supply |  | 1 | pce | 505030006 |
| 11 | Power Cable |  | 4 | pcs | 505010071-AU<br>505010072-EU<br>505010073-US<br>505010070-UK |
| 12 | Power Adaptor |  | 1 | pce | 502210083 |
| 13 | USB Cable |  | 1 | pce | 505020468 |
| 14 | Password Envelope |  | 1 | pce | 507020194 |
| 15 | Soft Cloth |  | 1 | pce | 506050006 |
| 16 | E10 User Manual |  | 1 | pce | 507010551 |
| 17 | E10 Quick Reference Guide |  | 1 | pce | 507010552 |
| 18 | User Manual |  | 1 | pce | 507010558 |
| 19 | Quick Reference Guide |  | 1 | pce | 507010562 |
| 20 | Packing List |  | 1 | pce | 507990302 |